

CENTROS DE USINAGEM VERTICAIS



Modelo	Unid.	A-6
Dimensões da Mesa	mm	700 x 420
Cursos: X - Y - Z	mm	610x420x460
Avanço Rápido	M/Min	X,Y,Z=36
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	AM-1000
Dimensões da Mesa	mm	1.200 X 600
Cursos: X - Y - Z	mm	1.000X600X600
Avanço Rápido	M/Min	X,Y,Z=24
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	VMC-2210
Dimensões da Mesa	mm	2.400 x 1.000
Cursos: X - Y - Z	mm	2.200x1.000x800
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=12 - Z=10
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	HPA-6
Dimensões da Mesa	mm	700 x 420
Cursos: X - Y - Z	mm	610x420x460
Avanço Rápido	M/Min	X,Y,Z=36
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 30



Modelo	Unid.	VMC-115
Dimensões da Mesa	mm	1.200 x 580
Cursos: X - Y - Z	mm	1.100x550x580
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=20 - Z=15
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	VMC-95
Dimensões da Mesa	mm	1.050 x 580
Cursos: X - Y - Z	mm	900x550x580
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=20 - Z=15
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	VMC-127H
Dimensões da Mesa	mm	1.400 x 710
Cursos: X - Y - Z	mm	1.200x700x600
Avanço Rápido	M/Min	X,Y,Z=30



Modelo	Unid.	HPA-95S
Dimensões da Mesa	mm	1.050 x 580
Cursos: X - Y - Z	mm	900x550x580
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=20 - Z=15
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 20



Modelo	Unid.	VMC-137
Dimensões da Mesa	mm	1.400 x 710
Cursos: X - Y - Z	mm	1.300x700x650
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=15 - Z=12
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	A-10
Dimensões da Mesa	mm	1.100 x 560
Cursos: X - Y - Z	mm	1.020x560x510
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=32 - Z=28
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	VMC-158
Dimensões da Mesa	mm	1.700 x 815
Cursos: X - Y - Z	mm	1.500x800x700
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=15 - Z=12
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10



Modelo	Unid.	HPA-10
Dimensões da Mesa	mm	1.100 x 560
Cursos: X - Y - Z	mm	1.020x560x510
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=32 - Z=28
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 30



Modelo	Unid.	VMC-1910
Dimensões da Mesa	mm	2.100 x 1.000
Cursos: X - Y - Z	mm	1.900x1.000x800
Avanço Rápido	M/Min	X,Y=12 - Z=10
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 10




Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda.
 Rodovia Limeira - Mogi Mirim, Km 104,7
 Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3441.7647
 Cx.Postal 260 - CEP 13480-970
 Limeira - SP - Brasil
 e-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
 home-page: www.chinelatto.com.br

FRESADORAS PORTAIS CNC



Modelos	Unid.	BDO-2217	BDO-2223	BDO-3217	BDO-3223	BDO-3228	BDO-4217	BDO-4223	BDO-4228	BDO-5223	BDO-5228
Dimensões da Mesa	mm	2.000 x 1.500	2.000 x 2.000	3.000 x 1.500	3.000 x 2.000	3.000 x 2.500	4.000 x 1.500	4.000 x 2.000	4.000 x 2.500	5.000 x 2.000	5.000 x 2.500
Cursos: X - Y - Z	mm	2.200x1.600x1.000	2.200x2.100x1.000	3.200x1.600x1.000	3.200x2.100x1.000	3.200x2.600x1.000	4.200x1.600x1.000	4.200x2.100x1.000	4.200x2.600x1.000	5.200x2.100x1.000	5.200x2.600x1.000
Avanço Rápido	M/Min	X,Y= 20 - Z=10	X,Y= 20 - Z=10	X,Y= 20 - Z=10	X,Y= 12 - Z=10	X,Y= 12 - Z=10	X,Y= 12 - Z=10	X,Y= 12 - Z=10	X,Y= 12 - Z=10	X,Y,Z=10	X,Y,Z=10
Avanço Trabalho	M/Min	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8	X / Y / Z = 8

Modelos	Unid.	BDO-6223	BDO-6228	BDO-8223	BDO-8228
Dimensões da Mesa	mm	6.000 x 2.000	6.000 x 2.500	8.000 x 2.000	8.000 x 2.500
Cursos: X - Y - Z	mm	6.200x2.100x1.000	6.200x2.600x1.000	8.200x2.100x1.000	8.200x2.600x1.000
Avanço Rápido	M/Min	X,Y,Z=10	X,Y,Z=10	X,Y,Z=10	X,Y,Z=10
Avanço Trabalho	M/Min	X,Y,Z=8	X,Y,Z=8	X,Y,Z=8	X,Y,Z=8



Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda.
 Rodovia Limeira - Mogi Mirim, Km 104,7
 Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3441.7647
 Cx.Postal 260 - CEP 13480-970
 Limeira - SP - Brasil
 e-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
 home-page: www.chinelatto.com.br